

## 113 學年度第 1 季飲水機水質檢測結果

- 一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機樣水，委由合格認證檢驗機構檢測，本校優於法規每季採集 1/4 台飲水機樣水。
- 二、自 109 學年度開始每季檢測飲水機為 86 台。
- 三、113 年 9 月份共檢測 86 台飲水機大腸桿菌群都符合標準。其中有 1 台飲水機總菌落數檢驗值較高，已請廠商加強消毒放水，並請負責人員加強清洗並增加清潔次數。複檢後飲水之總菌落數已符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁，本季檢驗與複檢結果可參考附件。

備註:「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。





輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
44	立曜創造力場域NO. 2033 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
45	焯烩館二樓NO. 0007 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
46	文友樓一樓NO. 1006 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
47	文開樓八樓(L)NO. 1037 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
48	文開樓八樓(R)NO. 1036 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
49	文開樓七樓(R)NO. 1034 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
50	游泳池女更衣室門口(右)NO. 0014 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
51	游泳池女更衣室門口(左)NO. 0015 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
52	游泳池辦公室旁NO. 0016 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
53	積健樓二樓(R)NO. 1009 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
54	DG醫學院大樓六樓(L)NO. 4012 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
55	DG醫學院大樓五樓(L)NO. 4011 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
56	DG醫學院大樓四樓(R)NO. 4008 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
57	DG醫學院大樓五樓(R)NO. 4010 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
58	新醫學院大樓4C(茶水間)NO. 4034 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
59	新醫學院大樓3C(茶水間)NO. 4033 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
60	新醫學院大樓2C(茶水間)NO. 4032 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
61	新醫學院大樓1C(茶水間)NO. 4031 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
62	新醫學院大樓1(輔大診所大廳)NO. 4039 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
63	新醫學院大樓10A前MD1014 NO. 4048 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
64	新醫學院大樓10A NO. 4046 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
65	新醫學院大樓6A NO. 4025 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
66	新醫學院大樓4A(406)NO. 4023 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
67	新醫學院大樓4B(茶水間)NO. 4043 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
68	進修部大樓七樓(R)NO. 5014 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
69	進修部大樓二樓(R)NO. 5018 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
70	進修部大樓ES209教師休息室NO. 5019 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
71	濟時樓九樓後(男廁旁)NO. 3042 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
72	濟時樓二樓(左)NO. 3033 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
73	濟時樓三樓(左)NO. 3034 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
74	仁愛社團二樓NO. 0042 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
75	仁愛社團一樓NO. 0041 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
76	利瑪竇LM-二樓(東L)NO. 3019 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
77	利瑪竇LM-三樓(東L)NO. 3021 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
78	樹德樓三樓(R)NO. 3009 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
79	羅耀拉大樓二樓前(右)(SL248)NO. 3046 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
80	羅耀拉大樓四樓前(左)(SL490)NO. 3057 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
81	羅耀拉大樓四樓後(左)(SL481)NO. 3056 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
82	聖言樓SF-八樓(L)NO. 2053 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
83	聖言樓SF-五樓(L)NO. 2047 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
84	聖言樓SF-四樓(L)NO. 2045 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
85	聖言樓SF-九樓視教中心NO. 2054 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
86	聖言樓SF-七樓(R)NO. 2050 飲水機	<1	<5	2024. 09. 19	符合規定
	以下空白				
註一：飲用水質管理條例標準 總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網) 大腸桿菌群：6CFU/100mL 註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL 總菌落數單位為CFU/mL 註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準					







